

АКТ

Технического осмотра транспортного средства
Составлен « ____ » _____ 2022 года

Марка, модель ТС	ЭО-2621В-3 «Беларус 82,1»
Регистрационный номер	3996МТ02
Инвентарный номер	621018
Идентификационный номер (VIN)	
Год выпуска ТС	2010
Модель, № двигателя	490051
Шасси, (рама) №	2226/82100120
Кузов, (прицеп) №	
Цвет кузова	синий
Паспорт транспортного средства (ПТС)	СА 084803
Свидетельство о регистрации ТС	СК 370341
Балансовая стоимость, руб.	759172,8
Остаточная стоимость, руб.	117295,56

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Стерлитамаке.

Адрес владельца г. Стерлитамак ул. Вокзальная 2.

В результате визуального осмотра установлено:

1. Пробег 2586 м/ч.
2. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:
3. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:
4. Дополнительно установленное оборудование:
5. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:
6. Эксплуатационные дефекты:
Коррозия кузова, требуется покраска, замена колесных арок.

Двигатель: требуется ремонт

Трансмиссия: требуется ремонт

Ходовая часть: требуется текущий ремонт

Салон: замена водительского кресла.

Заключение о техническом состоянии: Экскаватор находится в исправном состоянии.

Директор филиала _____ / О.А. Бойцов/

Начальник Службы механизации и транспорта _____ /Ю.А.Моторин /

Представитель организация-оценщик _____ / _____ /