

АКТ
Технического осмотра транспортного средства
Составлен « » 20 года

Марка, модель ТС	ЗИЛ-5301
Регистрационный номер	В 766 ВА 102 RUS
Идентификационный номер (VIN)	XTZ 5301BE 8 0083670
Год выпуска ТС	2008
Модель, № двигателя	Д-245.9ЕЗ 379819
Шасси, (рама) №	5301В2 8 0083670
Кузов, (прицеп) №	5301BE+80066513
Цвет кузова (кабины)	СИНИЙ
Паспорт транспортного средства (ПТС)	77 МО 465395
Свидетельство о регистрации ТС	02 13 739347
Балансовая стоимость, руб.	545614,44
Остаточная стоимость, руб.	0

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Сибай
Адрес владельца: **453830, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Аккулова,4**

В результате визуального осмотра установлено:

1. Пробег **53874** км.

2. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

нет

3. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

нет

4. Дополнительно установленное оборудование: **нет**

5. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

нет

6. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: требуется не значительный ремонт

расход масла, ;

Трансмиссия:

Требуется ремонт редуктора , повышенный шум);

Ходовая часть:

Требуется замена передних, задних амортизаторов; Шум подшипников передних ступиц;

Повышенный износ тормозных дисков передних, задних(требуется замена);

Салон:

Сиденья обтерлись, трещины, требуется внутренняя отделка, замена обивки сидений;

Кузов: Сколы на капоте, кузове арке колеса порогов, требуется покраска,

Большая коррозия кузова, арке колеса порогов, требуется сварные работы.

Заключение о техническом состоянии:

Заключение о техническом состоянии: Техническое состояние транспортного средства удовлетворительное

Директор филиала _____ / _____

С.Е. Маркелов _____ /

Главный бухгалтер _____ / _____

Ю.Н. Горбунова _____ /

М.П.

Представитель организация-оценщик _____ / _____

