

АКТ
оценки технического состояния транспортного средства
составлен «__» _____ 2022 года

Модель, марка ТС	ЗИЛ 433362 МАВР
Регистрационный номер	С980КК02
Инвентарный номер	05000287
Идентификационный номер (VIN)	ХТ7МАВР00V0000700
Год выпуска ТС	1997
Модель, № двигателя	ЗИЛ 508.10 211984
Шасси, (рама)№	3431346
Кузов, (прицеп)№	0000700
Цвет кузова (кабины)	синий
Паспорт транспортного средства	02КУ453935
Свидетельство о регистрации	02РА246163
Балансовая стоимость, руб.	22000,00
Остаточная стоимость, руб.	0

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе

Адрес владельца 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, дом 157 _____

В результате визуального осмотра установлено: _____

1. Пробег: 175456 км
2. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:
3. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:
4. Дополнительно установленное оборудование: газобаллонное оборудование.
5. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:
6. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: требуется частичный ремонт

Трансмиссия: требуется ремонт

Ходовая часть: требуется текущий ремонт

Салон: Коррозия кузова и кабины. Износ обивки сидений.

Заключение о техническом состоянии: транспортное средство исправно.



/И.Ф. Мулюков/

/И.З. Хуснутдинов/