

АКТ
Технического осмотра
Составлен «01» марта 2026 года

Тип имущества	Машина конвертовальная BAUM Mailing System GF2 SE
Инвентарный номер	10-02125
Заводской номер	014A060029
Дата ввода в эксплуатацию	13.05.2015
Срок службы (мес)	129 (по состоянию на 01.03.2026)
Первоначальная стоимость, руб.	2 752 232,56
Остаточная стоимость, руб.	7 944,07 (по состоянию на 01.03.2026)

Принадлежность имущества: Управление по работе с потребителями газа по Кумертаускому региону

Адрес владельца: г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 48, корп.1

Эксплуатационные дефекты:

1. Отсутствует кронштейн крепления фотодатчика;
2. При подаче давления и использовании воды в качестве рабочей жидкости – подтекает правая (по ходу движения) форсунка;
3. Множественные течи блока распределения клея и воды;
4. Форсунки в тестовом режиме издают звук, но не работают (вода не распыляется).

Заключение о техническом состоянии:

Необходимо провести техническое обслуживание конвертовального аппарата по устранению указных дефектов. Дальнейших ограничений по эксплуатации данного оборудования на данный момент нет.

Программист 1-й категории Управления по работе с потребителями газа по Кумертаускому региону



Ширяев Сергей Николаевич

Начальник службы по работе с населением Управления по работе с потребителями газа по Кумертаускому региону



Масенин Алексей Николаевич