

АКТ

Технического осмотра транспортного средства
Составлен « » _____ 2022 года

Марка, модель ТС	LADA 21703
Государственный регистрационный знак	К 868 XM 102 RUS
Инвентарный номер	050122
Идентификационный номер (VIN)	ХТА 21703090190208
Год выпуска ТС	2009
Модель, № двигателя	21126 № 2371973
Шасси, (рама) №	отсутствует
Кузов, (прицеп) №	ХТА 21703090190208
Цвет кузова (кабины)	Светло- серебристый металл
Паспорт транспортного средства (ПТС)	63МУ 514760
Свидетельство о регистрации ТС	0213- 780842
Балансовая стоимость, руб.	263 060,68
Остаточная стоимость, руб.	42 658,43
Пробег (показание одометра) км.	489 146

Принадлежность транспортного средства филиал
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
Адрес владельца: г. Белорецк ул. 50лет Октября 58

В результате визуального осмотра установлено: _____

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: _____

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов: _____

3. Дополнительно установленное оборудование: _____

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: _____

5. Эксплуатационные дефекты: _____

Двигатель: Требуется капитальный ремонт

Трансмиссия: Требуется капитальный ремонт.

Ходовая часть: Требуется текущий ремонт.

Салон: Сквозная коррозия, разрушение кабины, разрушение пластика обшивки салона.

Заключение о техническом состоянии:


Автомобиль технически неисправен.

Директор филиала

Главный бухгалтер

М.П.

Представитель организация-оценщик



Р.Р. Фаршатов /

О.И. Рытова /